



EMPFEHLUNG ZUR VERKLEBUNG

Verkleben Sie das Material stets oberhalb der minimalen Verklebetemperatur und nur innerhalb des empfohlenen Temperaturbereiches.

Verkleben Sie keine starren Obermaterialien auf gewölbten Oberflächen mit kleinem Radius.

Einige Trennmittel, die bei der Herstellung von Plastikbehältern verwendet werden, können die Klebkraft des Klebers drastisch reduzieren.

Auf Untergründen mit niedriger Oberflächenspannung wie Polyethylen und Polypropylen ist die Klebkraft deutlich reduziert.

Ablösbare Kleber haben Eigenschaften, die den Untergrund beeinflussen können. Das Substrat kann beschädigt werden, bzw. Späteres Ablösen könnte erschwert sein. Dies kommt besonders bei wiederverschließbaren Etiketten zum Tragen, gilt aber genauso bei jeder anderen ablösbaren Anwendung. **DESHALB RATEN WIR DRINGEND ZU EINER VORAUSGEHENDEN PRÜFUNG.**